



Lectores de códigos de barras / Omnidireccionales

SI-410

El lector ADVANCED SI-410 es un escáner compacto de altas prestaciones para mostrador, que lee eficazmente códigos 1D y 2D (impresos o en pantalla). Es ideal para comercios minoristas, minimiza errores y se instala fácilmente gracias a su conexión USB plug-and-play.



El ADVANCED SI-410 redefine la eficiencia en mostradores. Con lectura omnidireccional de 1D/2D y capacidad para códigos impresos y electrónicos, ofrece un rendimiento superior sin complicaciones. Su implementación rápida y su bajo costo total de propiedad lo convierten en la mejor opción para POS, supermercados, tiendas de regalos y boutiques.

Diseño compacto y resistente. Gracias a su tamaño reducido, puede instalarse incluso en mostradores con poco espacio. Su durabilidad excepcional minimiza costos de mantenimiento y maximiza el tiempo de actividad, acelerando la recuperación de la inversión.



Facilidad de uso y conectividad. Con interfaz USB plug-and-play, no requiere software adicional. Funciona en modo automático cerca de códigos o en modo ahorro de energía sin luz, adaptándose a diversos entornos de trabajo. Es compatible con Windows, Mac OS y Linux, conectándose fácilmente a PC, portátil y POS.

Capacidades avanzadas de decodificación. Captura rápidamente códigos 1D comunes y códigos 2D, incluso en etiquetas o pantallas de móviles. También decodifica códigos incompletos o borrosos y soporta PDF417 para identificación, licencias y pasaportes, asegurando velocidad y precisión en operaciones diarias.



ESPECIFICACIONES

SI-410

VELOCIDAD DE LECTURA	200 scan x seg.
INTERFACE	USB – Plug and Play
DIMENSIONES	71.5mm x 108mm x 150mm
MATERIAL	ABS
CÓDIGO DE BARRAS	1D compatible: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar, Code 39, Code 93, interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF 2 de 5, Codabar, Datamax, PDF417, QR Code, etc. (incluye lectura de códigos en etiquetas y pantallas de móviles)
COLOR	Black
TIPO DE LECTOR	2D CMOS Cableado
*GARANTÍA	24 meses contra defecto de fábrica